

Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación

En cumplimiento del Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.2.1.14. Publicidad e informe de observaciones y respuestas de los proyectos específicos de regulación expedidos con firma del presidente de la República

Datos básicos					
Nombre de la entidad		MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			
Responsable del proceso					
Nombre del proyecto de regulación		"Por la cual se modifica la Resolución 31348 de 2015 modificada por la Resolución 31100 del 16 de marzo de 2020, en relación con el Sistema de Información de Combustibles - SICOM"			
Objetivo del proyecto de regulación		Modificar párrafo 4 del artículo 4 de la Resolución 31348 de 2015 modificado por el Artículo 1 de la Resolución 31100 de 2020 y adicionalmente prever un plazo para efectuar las suspensiones del código SICOM de los agentes que no cuenten con el certificado de conformidad y/o inspección con los requisitos establecidos en el reglamento técnico previsto en la Resolución 40405 de 2020 modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021.			
Fecha de publicación del informe					
Descripción de la consulta					
Tiempo total de duración de la consulta:		6 días			
Fecha de inicio		21 de octubre de 2022			
Fecha de finalización		26 de octubre de 2022			
Enlace donde estuvo la consulta pública		https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/modificaci%C3%B3n-resoluci%C3%B3n-31348-de-2015-sicom/			
Canales o medios dispuestos para la difusión del proyecto		Página web del Ministerio de Minas y Energía			
Canales o medios dispuestos para la recepción de comentarios		Correo electrónico institucional			
Resultados de la consulta					
Número de Total de participantes		6			
Número total de comentarios recibidos		11			
Número de comentarios aceptados		2	%	18%	
Número de comentarios no aceptadas		9	%	450%	
Número total de artículos del proyecto		1			
Número total de artículos del proyecto con comentarios		1	%	100%	
Número total de artículos del proyecto modificados		0	%	0%	
Consolidado de observaciones y respuestas					
No.	Fecha de recepción	Remitente	Observación recibida	Estado	Consideración desde entidad
1	24/10/2022	Fondo Soldicom	Memoria justificativa, Númeral 1, primer párrafo Se observa un error de forma, falta verbo en la descripción del antecedente del primer párrafo.	Aceptada	Se realiza corrección de forma en el primer párrafo incluyendo el verbo faltante "Que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos como lo señala el artículo 365 de la Constitución Política"
2	24/10/2022	Fondo Soldicom	Memoria justificativa, Pág 2, cuarto párrafo Se observa párrafo cortado.	Aceptada	Por un error en la margen el cuarto párrafo se evidencia incompleto en su extremo derecho, por lo que se realiza el ajuste.
3	25/10/2022	CI EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS SA	paragrafo 4, articulo 1 La suspensión automática de la que trata el parágrafo 4 respecto del código SICOM de los agentes que no cuenten con certificado de inspección, que verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento técnico previsto en la Resolución 40405 de 2020 modificada por la Resolución 40198 de 2021, empiece a aplicarse a partir del 1 de abril de 2023 y no desde el 1 de febrero de 2023. Lo anterior, porque a finales de cada año y principios de cada año, el número de vencimientos y renovaciones es muy alto.	No aceptada	No aceptado, frente a la ampliación de la fecha para que empiecen a operar las suspensiones en SICOM, es de advertir que el plazo propuesto por esta dirección, esto es a partir del 01 de febrero de 2023, resulta ser una fecha razonable, teniendo en cuenta que los agentes y organismos certificadores conocían del contenido del nuevo reglamento técnico desde la fecha de su expedición esto es, desde junio de 2021, teniendo entonces más de 17 meses para prever las modificaciones en los certificados de inspección y tendrían 7 meses adicionales, contados a partir de la terminación del plazo otorgado mediante la emergencia sanitaria para implementar dichas modificaciones; siendo importante resaltar que solo el 13% del nuevo reglamento técnico corresponde a requisitos nuevos, pues los demás provienen de la norma NFPA 30 y 30A que eran de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el reglamento anterior y, de otros actos administrativos ya en firme.
4		FENDIPETROLEO SECCIONAL TOLIMA Y GIRARDOT, FENDIPETROLEO SECCIONAL QUINDIO	ACTUALIZACION EN EL SISTEMA UNA VEZ RADICADO LOS DOCUMENTOS ARTICULO Página 4 ARTICULO 1. PARAGRAFO 4. "... Una vez radicados en el SICOM los mencionados documentos, la actualización en el sistema se llevará a cabo en un término no mayor de setenta y dos (72) horas. Solicitamos que el tiempo estipulado no sea de setenta y dos (72) horas, sino máximo veinticuatro (24) horas. Basado en lo costoso que es para una estación de servicio durar bloqueada 3 días.	No aceptada	No aceptado, Tal solicitud no resulta viable lo anterior debido a la operatividad del sistema, el cual requiere que el documento sea asignado a un operario, revisado y posteriormente autorizado, procedimiento que no puede ser realizado de forma inmediata, en ese orden la disposición de actualización de documentos en máximo 72 horas será mantenida en la presente modificación.

5	26/10/2022	CONFEDERACIÓN DE DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS	Art. 1. Expresión "...empezará a aplicarse a partir del 1 de febrero de 2023" Se considera que el plazo de 3 meses es insuficiente para que las EDS realicen todo el proceso para obtener el certificado de inspección teniendo en cuenta que, tal como lo indica la memoria justificativa del proyecto de resolución : 1) A la fecha, no hay ningún organismo de inspección acreditado para realizar inspecciones a Estaciones de servicio marítimas, 2) Sólo existen 5 organismos de inspección acreditados para EDS frente a una demanda de más de 1.399 EDS (entre el 31 de oct-22 y el 01 de feb-23) que requieren tramitar y obtener el certificado de inspección. En promedio, cada organismo tendría que atender un total de 280 EDS en 3 meses, sin advertir que son los meses de más alto volumen de ventas (operación) y es época de fin de año, lo cual implica alto flujo vehicular y dificulta las visitas a todas las EDS se ubican a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por todo lo anterior, se solicita que el plazo sea por lo menos de 8 meses, esto es, a partir de junio de 2023.	No aceptada	No aceptado, frente a la ampliación de la fecha para que empiecen a operar las suspensiones en SICOM, es de advertir que el plazo propuesto por esta dirección, esto es a partir del 01 de febrero de 2023, resulta ser una fecha razonable, teniendo en cuenta que los agentes y organismos certificadores conocían del contenido del nuevo reglamento técnico desde la fecha de su expedición esto es, desde junio de 2021, teniendo entonces más de 17 meses para prever las modificaciones en los certificados de inspección y tendrían 7 meses adicionales, contados a partir de la terminación del plazo otorgado mediante la emergencia sanitaria para implementar dichas modificaciones; siendo importante resaltar que solo el 13% del nuevo reglamento técnico corresponde a requisitos nuevos, pues los demás provienen de la norma NFPA 30 y 30A que eran de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el reglamento anterior y, de otros actos administrativos ya en firme.
6		ACP	Artículo 1 Plazo suspensión automática de códigos SICOM a partir del 1 de febrero de 2023 Sugerimos evaluar la posibilidad de extender aún más este plazo, hasta el 30 de junio de 2023, teniendo en cuenta, como se menciona en los considerandos del proyecto de resolución, que el número de entes certificadores acreditados a la fecha (5) puede ser insuficiente para atender en tan solo 3 meses la totalidad de solicitudes de certificación para las diferentes instalaciones de los agentes de la cadena (estaciones de servicio automotrices, de aviación, marítimas, plantas de abasto y gran consumidor con instalación fija).	No aceptada	No aceptado, frente a la ampliación de la fecha para que empiecen a operar las suspensiones en SICOM, es de advertir que el plazo propuesto por esta dirección, esto es a partir del 01 de febrero de 2023, resulta ser una fecha razonable, teniendo en cuenta que los agentes y organismos certificadores conocían del contenido del nuevo reglamento técnico desde la fecha de su expedición esto es, desde junio de 2021, teniendo entonces más de 17 meses para prever las modificaciones en los certificados de inspección y tendrían 7 meses adicionales, contados a partir de la terminación del plazo otorgado mediante la emergencia sanitaria para implementar dichas modificaciones; siendo importante resaltar que solo el 13% del nuevo reglamento técnico corresponde a requisitos nuevos, pues los demás provienen de la norma NFPA 30 y 30A que eran de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el reglamento anterior y, de otros actos administrativos ya en firme.
7	26/10/2022	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DEL SUR	Estaciones fluviales Pagina 2 "Modificación Resolución 31348/2015" Especificamente para la inspección de las EDS fluviales, donde en el anexo de la Resolución 40198 de 2021, no existe con claridad listado de chequeo, en caso particular para este tipo de estaciones, existe un gran vacío en varios puntos, como primera medida era una circular, y no listado de chequeo, lo que conllevó a que cada ente de inspección asumiera como propio cada requisito que cada uno veía conveniente, además que desde el punto de vista técnico, no existe coherencia con las válvulas de sobrellenado, donde la gran mayoría son tanques suerficiales y en los cuales no se puede cumplir.	No aceptada	No aceptado, lo anterior teniendo en cuenta que el comentario no versa sobre el proyecto normativo puesto a comentarios, siendo importante aclarar que el presente proyecto normativo no pretende bajo ninguna circunstancia realizar modificaciones o ampliaciones en el reglamento técnico establecido en la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021.
8	26/10/2022	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DEL SUR	Estaciones fluviales Pagina 2 "Modificación Resolución 31348/2015" gualmente existe graves inconvenientes en cuanto a las distancias de láminas a pared vecina, debido a que diferentes zonas, inicio a operar la EDS y luego sin permisos de licencias se construyeron viviendas, sin que se pueda hoy en día cumplir con este requisito. Sin embargo, se observa que las EDS trabajan con estrictas normas de seguridad.	No aceptada	No aceptado, lo anterior teniendo en cuenta que el comentario no versa sobre el proyecto normativo puesto a comentarios, siendo importante aclarar que el presente proyecto normativo no pretende bajo ninguna circunstancia realizar modificaciones o ampliaciones en el reglamento técnico establecido en la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021.
9	26/10/2022	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DEL SUR	Estaciones fluviales Pagina 2 "Modificación Resolución 31348/2015" Las estaciones, pueden demostrar con la cámara de comercio o licencias de construcción, que primero iniciaron labores y después las edificaciones cercanas. Hoy es parte del no cumplimiento de la norma	No aceptada	No aceptado, lo anterior teniendo en cuenta que el comentario no versa sobre el proyecto normativo puesto a comentarios, siendo importante aclarar que el presente proyecto normativo no pretende bajo ninguna circunstancia realizar modificaciones o ampliaciones en el reglamento técnico establecido en la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021.
10	26/10/2022	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DEL SUR	Estaciones fluviales Pagina 2 "Modificación Resolución 31348/2015" Para lo anterior creemos se requiere se evalúen casos particulares, la generalización de la norma, conllevaría a eliminación de EDS en algunas zonas.	No aceptada	No aceptado, lo anterior teniendo en cuenta que el comentario no versa sobre el proyecto normativo puesto a comentarios, siendo importante aclarar que el presente proyecto normativo no pretende bajo ninguna circunstancia realizar modificaciones o ampliaciones en el reglamento técnico establecido en la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021.
11	26/10/2022	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DEL SUR	Estaciones fluviales Pagina 2 "Modificación Resolución 31348/2015" De otra parte se debe iniciar por parte de las estaciones de servicio, hacer la transición ante Minimas para cambiar el código SICOM de 63 a 61.	No aceptada	No aceptado, lo anterior teniendo en cuenta que el comentario no versa sobre el proyecto normativo puesto a comentarios, toda vez, que el presente proyecto normativo no pretende bajo ninguna circunstancia realizar modificaciones o ampliaciones en el reglamento técnico establecido en la Resolución 40405 del 24 de diciembre de 2020 modificada por la Resolución 40198 del 24 de junio de 2021, tampoco sobre la transición ante este ministerio para

[illegible]
